МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИНСТИТУТ ТЕХНОЛОГИЙ (ФИЛИАЛ) ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ВОЛГОДОНСКЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(Институт технологий (филиал) ДГТУ в г. Волгодонске)



Методические указания

по дисциплине

«Механика жидкости и газа»

для обучающихся по направлению подготовки
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств профиль Технология машиностроения

2022 года набора

Лист согласования

Методические указания по дисциплине «Механика жидкости и газа» составлены в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки (специальности)

15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств

Рассмотрены и одобрены на заседании кафедры «*TCuUT*» протокол № 9 от «26» апреля 2022 г.

Составитель:

доцент кафедры ТС и ИТ, к.т.н. С.Н.Алехин

ОГЛАВЛЕНИЕ

Лабораторная работа № 1	'
Лабораторная работа № 2	!

Лабораторная работа №1

Тема: Гидростатическое давление и его свойства. Измерение давления

Цель: Изучить прибор для измерения давления (стрелочный деформационный манометр); определить относительную погрешность измерения при различных уровнях давления. Построить поправочную кривую.

Теоретические основы

Основными величинами гидравлики и пневматики являются давление p и расход (объемный) Q. Для успешного решения задач проектирования и эксплуатации гидравлических и пневматических систем необходимо хорошо представлять, что такое давление и расход, какими они бывают, в чем и как их измеряют.

Давление – это напряжение, возникающее в жидкости или газе в результате действия сжимающих сил и сил трения.

Если система находится в состоянии покоя, то силы трения равны нулю. В этом случае давление иногда называют **гидростатическим**. Гидростатическое давление представляет собой не что иное, как напряжение сжатия. Важнейшим свойством гидростатического давления является его изотропность. Это означает, что давление в данной точке пространства во всех направлениях одинаково. В динамике из-за сил трения давление, строго говоря, изотропностью не обладает. Однако эта особенность при решении большинства прикладных инженерных задач не учитывается.

Различают давление среднее и давление в точке. Чаще всего используют среднее давление, которое равно

$$p = \frac{F}{A},\tag{1.1}$$

где F – сила сжатия, приходящаяся на поверхность площадью A.

Давление бывает абсолютным p_{a6c} , избыточным p_{u36} и вакуумметрическим $p_{вак}$ (рисунок 1).


Абсолютное давление p_{a6c} отсчитывается от абсолютного нуля, за который принято давление в пустоте. Абсолютное давление может быть только положительным.

Избыточное давление $p_{изб}$ отсчитывается от нуля, за который принято атмосферное давление p_a .

Вакуумметрическое давление меньше атмосферного и отсчитывается от атмосферного p_{eak} .

Величина атмосферного давления $p_{\rm a}$ зависит от ряда факторов: высоты над уровнем моря, погодных условий и др.

При решении большинства инженерных задач атмосферное давление p_a можно считать постоянной величиной, равной 0,1 МПа (750 мм рт. ст.). Поскольку большинство объектов находится в условиях атмосферного давления, то чаще всего на практике используют избыточное давление.



Связь избыточного и абсолютного давления устанавливается следующим выражением:

$$p_{\text{\tiny M36}} = p_{\text{\tiny a6c}} - p_{\text{\tiny a}} \tag{1.2}$$

Т.к. $p_{a6c} < p_a$ (отрицательным избытком над атмосферой, вакуумом Вакуумметрическое давление:

$$p_{\text{\tiny BAK}} = p_{\text{\tiny a}} - p_{\text{\tiny affc}}. \tag{1.3}$$

Предположим, что давление в системе соответствует точке 1 (см. рисунок 1). Это давление можно характеризовать абсолютным давлением — $p_{\rm a6c.1}$, а также избыточным давлением — $p_{\rm u36.1}$.

Как видно из рисунка 1, давление $p_{a6c.1}$ больше $p_{u36.1}$ на величину атмосферного давления, то есть на 0,1 МПа. В точке 2 абсолютное давление $p_{a6c.2}$ меньше атмосферного. Поэтому давление в точке 2 можно характеризовать следующими давлениями: абсолютным $p_{a6c.2}$ или вакуумметрическим $p_{вак.2}$. Связь между ними устанавливается выражением (1.3). Как видно из рисунка 1, вакуумметрическое давление может изменяться в пределах 0...0,1 МПа. Абсолютному нулю соответствует давление $p_{вак} = 0,1$ МПа.

Приборы для измерения давления весьма разнообразны. Они классифицируются по различным признакам.

По характеру измеряемой величины приборы разделяют на группы:

- Приборы для измерения атмосферного давления $p_{\rm at}$ *барометры*.
- Приборы для измерения разности абсолютного и атмосферного давлений, т. е. избыточного давления $p_{\rm u}$ и вакуума $p_{\rm B}$.
 - приборы, измеряющие избыточное давление, называют манометрами;
 - приборы, измеряющие вакуум, вакуумметрами.
- приборы, которыми можно измерять избыточное давление и вакуум, называют *мановакуумметрами*.
- Приборы для измерения абсолютного давления p манометры абсолютного давления. Абсолютное давление можно измерять также с помощью барометра и манометра, если измеряемое давление больше атмосферного ($p = p_{ar} + p_{u}$), а также барометра и вакуумметра, если измеряемое давление меньше атмосферного ($p = p_{ar} p_{b}$). Манометры абсолютного давления обычно применяют для измерения малых абсолютных давлений.
- Приборы для измерения разности давлений *дифференциальные* манометры.
- Приборы для измерения малого избыточного давления и вакуума микроманометры.

По принципу действия различают приборы жидкостные, пружинные, поршневые, электрические, комбинированные:


- К жидкостным относятся приборы, основанные на гидростатическом принципе действия, заключающимся в том, что измеряемое давление уравновешивается давлением, создаваемым весом столба жидкости, высота которого служит мерой давления.
- Действие *пружинных* манометров основано на применении закона Гука. Сила давления деформирует упругий элемент прибора пружину, которая может представлять собой полую трубку, мембрану, сильфон и т. п. Деформация упругого

элемента, вызванная давлением, по закону Гука пропорциональна давлению и служит его мерой.

- В основу измерения давления *поршневыми* приборами положен закон равновесия твердого тела, находящегося под воздействием жидкости. Сила измеряемого давления жидкости, приложенная к поршню прибора, уравновешивается внешней силой, величина которой служит мерой давления. В том случае, когда внешней силой является вес грузов, нагружающих поршень, приборы называются *грузопоршневыми*.
- Действие электрических приборов основано на использовании пропорциональности между изменением некоторых электрических свойств материалов и изменением давления.
- Например, омическое сопротивление некоторых сплавов пропорционально давлению окружающей среды; это свойство используется при измерении высоких давлений. Величина электрических зарядов, появляющихся на поверхности кристаллического диэлектрика при сжатии и растяжении кристалла, пропорциональна действующему давлению; это свойство используется при измерении быстропеременных давлений.
- К комбинированным относятся приборы, принцип действия которых носит смешанный характер (например, электромеханические приборы).

Манометры разделяют на классы по точности. Установлены следующие классы точности приборов для измерения давления: 0,005; 0,02; 0,05; 0,1; 0,2; 0,4; 0,5; 1,0; 2,0; 2,5; 4,0; 6,0. Приборы классов точности 0,5 - 6 используют как рабочие, классов 0,005 – 0,4 – как образцовые.

Основными характеристиками приборов, измеряющих давление, являются класс точности, диапазон измеряемых давлений, чувствительность, линейность и быстродействие.



Чувствительным элементом манометра (рис 2) является изогнутая латунная эллиптического сечения 2, один конец которого соединен с подводящим штуцером 1, а другой запаян. Под действием давления эллиптическая распрямиться, трубка стремится при запаянный конец трубки через тягу и секторный механизм 4 перемещает под пружинную стрелку 3 некоторый пропорциональный на угол, измеряемому давлению.

Основным недостатком пружинных приборов является нестабильность их показаний.

вызываемая рядом причин: упругим последействием деформируемого элемента; постепенным изменением упругих свойств этого

элемента; возможным возникновением остаточных деформаций в нем; износом передаточного механизма.

Указанный недостаток вынуждает периодически поверять пружинные приборы, чтобы подтвердить класс точности или определить поправки, компенсирующие систематические погрешности приборов.

Абсолютная погрешность измерений — это разность между значениями величины, полученной при измерении, и ее истинным значением, выражаемая в единицах измеряемой величины.

Относительная погрешность измерения — это отношение абсолютной погрешности к истинному значению измеряемой величины.

Предельная погрешность - диапазон погрешностей измерения, за который не должны выходить значения относительной погрешности.

Поверка пружинного манометра

Цель поверки определяется назначением прибора. Если прибор *технический*, то при поверке устанавливают принадлежность прибора к присвоенному *ему классу точности*. Класс точности удостоверяется клеймом на циферблате манометра.

Если прибор *лабораторный*, то целью поверки является *определение величин поправок* Δp , компенсирующих основную систематическую погрешность при различных показаниях p прибора. В этом случае результат поверки оформляют в виде графика (тарировочного) зависимости $\Delta p = f(p)$.




Рисунок 3. Схема установки для поверки пружинного манометра

Установка для поверки пружинного манометра (рис. 1.3) состоит из грузопоршневого манометра 12 с грузами 4 и вентилями 6, 10, 11 прессового устройства 2 с маховиком 1, двух присоединительных гнезд 3 и 7 для подключения поверяемого и образцового манометров, бачка 9 и ручного насоса 8.

При выполнении поверки пружинного манометра по показаниям образцового пружинного манометра необходимо соблюдать следующее:

- 1) установка должна располагаться в месте, свободном от вибраций;
- 2) температура в помещении не должна выходить за пределы 17-23°C;
- 3) перед поверкой манометров, предназначенных для измерения давления p < 0.16 Мпа
- (1,6 at), из жидкости, заполняющей установку, необходимо удалить воздух; манометры для измерения давления p < 0,16 Mna (1,6 at) следует поверять на установке, заполненной воздухом;
- 4) включать и выключать приборы необходимо путем медленного открывания и закрывания кранов; отсчет показаний приборов должен производиться после легкого постукивания по прибору пальцем;

при отсчете луч зрения наблюдателя должен быть перпендикулярен циферблату

- 5) прибора и при этом проходить через указательный конец стрелки;
- 7) при поверке лабораторных и образцовых манометров показания прибора должны отсчитываться с точностью до 0,1 деления шкалы.

4. Последовательность выполнения работы:

- 1. Поверяемый и образцовый прибор присоединяют к установке (см. рис. 3).
- 2. Перед началом работы поршень 2 должен находиться в положении, близком к крайнему выдвинутому, для чего открывают кран 6 и вращением маховика 1 поршень 2 устанавливают в крайнее левое положение. Цилиндр прессового устройства с помощью

ручного насоса 8 заполняют маслом, до того момента, когда плунжер 5 всплывет и расположится на уровне совмещения риски.

- 3. Назначают поверяемые точки шкалы прибора. Последние должны быть равномерно распределены по шкале. Число поверяемых точек зависит от класса точности прибора. Манометры классов 4 6 поверяют в трех точках, классов 1 2,5 в пяти, классов 0,5 и выше в десяти точках.
- 4. Груз, соответствующий давлению в первой точке, назначенной для поверки (вес груза определяют по поверочному свидетельству образцового грузопоршневого манометра), помещают на грузоприемную тарелку.

Под плунжером образцового грузопоршневого манометра создают давление p_0 , равное давлению в первой точке, назначенной для поверки. Для

этого поршень прессового устройства вводят в цилиндр (за счет вращения маховика) до положения, при котором плунжер всплывет и тарелка расположится на уровне совмещения риски (см. рис. 3).

- 5. Подключают образцовый манометр, для чего открывают кран (вентиль) 10. Фиксируют показания образцового манометра.
 - 6. Поршень 2 устанавливают в крайнее левое положение и кран 10 закрывают.
- 7. Поршень прессового устройства вводят в цилиндр (за счет вращения маховика) до положения, при котором плунжер всплывет и тарелка расположится на уровне совмещения риски.
- 8. Подключают поверяемый манометр, для чего открывают кран 11. Фиксируют показания поверяемого манометра
- 9. Операции с 4 по 8 повторяют для всего ряда последовательно возрастающих давлений p_0 , соответствующих намеченным для поверки

10.точкам (/ = 1,..., «).

- 11.По достижении максимального давления образцовый и поверяемый манометры выдерживают под давлением в течение 5 мин. Затем поверку производят при тех же, но последовательно снижающихся давлениях $p_{i\kappa}$.
 - 10. Заполняют табл.1

4. Ход работы.

Для изучения приборов измерения давления используется гидравлическая система стенла.

Последовательность выполнения лабораторной работы:

- 1. Закрыть краны *ВН2*, *ВН4*, *ВН5*, открыть кран *ВН3*, *ВН6*, *ВН7*.
- 2. Включить насос тумблером «Подача воды».
- 3. Частично закрывая кран BH3 получить вычисленные значения давления и занести показания MH1, MH2 в таблицу 1.
- 4. Вычислить среднее значение давления по двум измерителям, абсолютную и относительную погрешность каждого измерителя.

Таблица 1

No			Показания поверяемого манометра			Действитель- ная	Класс точнос-
ИЗМ		При повышении Р _Р	При понижении Р _Н	P_{Cp}	ная погрешнос ть $\Delta_{\rm i}$	относительная погрешность δ_{J}	ти прибора

5. Контрольные вопросы

1. Абсолютное, избыточное и вакуумметрическое давление.

- 2. Приборы для измерения давления.
- 3. Признаки классификации приборов для измерения давления.
- 4. Основные характеристики приборов для измерения давления.
- 5. Принцип действия различных приборов для измерения давления.
- 6. Предельная, абсолютная и относительная погрешности.

6. Отчёт должен содержать

- 6.1 Наименование работы и тему
- 6.2 Цель работы
- 6.3 Необходимые расчеты и таблицы с результатами замеров.
- 6.4 Вывод
- 6.5 Краткие ответы на вопросы.

Лабораторная работа №2.

Тема: Уравнение Бернулли. Режимы движения. Гидравлические сопротивления. Истечение из отверстий и насадков

Цель: Изучение закона сохранения энергии при течении жидкости по гидросистеме или трубопроводу, изучение уравнения Бернулли и построение напорной и пьезометрической линий при течении жидкости по трубопроводу переменного сечения,

3. Теоретические основы

Движение безнапорных и напорных потоков жидкости сопровождается затратами энергии. Для характеристики энергетического состояния потока в гидравлике применяется специальный показатель, который называют *полным напором* и обозначают буквой H (измеряется в метрах).

Полный напор представляет собой полную удельную (в расчете на единицу веса) энергию.

Полный напор в і-м сечении равен

$$H_i = h_{r,i} + h_{r,i} + h_{c,i}$$
. (1)

где $h_{r.i}$ – геометрический напор в i-м сечении, м

 $h_{\,\text{п.}i}$ — пьезометрический напор в i-м сечении, м

 $h_{c.i}$ — скоростной напор в i-м сечении, м.

Входящие в H_i напоры равны:

$$h_{\Gamma.i} = \mathbf{z}_i$$
;

$$h_{\text{m.}i} = \frac{p_i}{\rho g};$$

$$h_{c.i} = \frac{\alpha_i \, v_i^2}{2 \cdot g},$$

где z_i — вертикальная координата *i*-го сечения трубопровода, м;

 p_i — давление в i-м сечении, Па;

 ρ – плотность жидкости, кг/м³;

g – ускорение свободного падения, $g = 9.81 \text{ м/c}^2$;

 U_{i} — средняя скорость потока в *i*-м сечении, м/с;

 α_i — коэффициент Кориолиса, определенный для i-го сечения

Чаще всего выражение для полного напора (1) записывают в виде:

$$H_i = z_i + \frac{p_i}{\rho g} + \frac{\alpha \cdot v_i^2}{2 \cdot g}.$$
 (2)

Геометрический и пьезометрический напоры выражают удельную потенциальную энергию положения и давления жидкости соответственно. Скоростной напор представляет собой удельную кинетическую энергию потока.

При движении жидкости по трубопроводу происходит постоянное преобразование ее удельной энергии, постоянный переход одного вида удельной энергии в другой (рисунок1). При изменении геодезической высоты потока геометрический напор h_{Γ} обратимо переходит в пьезометрический h_{Π} , при изменении живого сечения — пьезометрический напор (h_{Π}) переходит в скоростной h_{C} и наоборот, и лишь переход пьезометрического h_{Π} в потерянный напор $h_{\Pi O T}$ происходит необратимо.

$$h_{\Gamma} \leftrightarrows h_{\Pi} \leftrightarrows h_{c}$$

$$\downarrow$$

$$h_{\Pi O T}$$

Связь между значениями удельной энергии в двух сечениях трубопровода на установившихся режимах устанавливается *уравнением Бернулли*, которое выражает *закон сохранения энергии для гидравлических систем* и записывается в следующем виде:

$$z_{i} + \frac{p_{i}}{\rho \cdot g} + \alpha_{i} \cdot \frac{\upsilon_{i}^{2}}{2 \cdot g} = z_{i+1} + \frac{p_{i+1}}{\rho \cdot g} + \alpha_{i+1} \cdot \frac{\upsilon_{i+1}^{2}}{2 \cdot g} + h_{\text{HOT},i,i+1}. \quad (.3)$$

Потерянный напор $h_{\text{пот.}i,\ i+1}$, выражаемый, как и другие напоры, в метрах, расходуется на преодоление гидравлических сопротивлений, расположенных между i-м и (i+1)-м сечениями трубопровода. Потери напора в гидравлических сопротивлениях на установившихся режимах бывают двух типов:


- 1) по длине трубопровода (линейные потери);
- 2) потери в местных сопротивлениях (местные потери).

Линия, характеризующая закон распределения полного напора по длине потока, называется напорной линией. Полный напор всегда уменьшается в направлении течения жидкости. Наклон этой линии (изменение на единицу длины трубопровода) называется гидравлическим уклоном.

Линия, характеризующая закон распределения удельной потенциальной энергии потока (zi+pi /($\rho\cdot g$)), называется пьезометрической линией. Наклон этой линии называется пьезометрическим уклоном.

Прежде, чем приступить к выполнению лабораторной работы, необходимо изучить разделы 3и

Экспериментальная установка



$$L_1 = 0.475 \text{ m}$$
; $L_2 = 0.045 \text{ m}$; $L_3 = 0.055 \text{ m}$; $L_4 = 0.135 \text{ m}$

4. Ход работы.

- 1. Откройте предохранительный клапан КП1 стенда, вращая ручку клапана против часовой стрелки до упора.
- 2. Закройте краны ВН1 и ВН2. Закройте дроссель ДР1, вращая рукоятку почасовой стрелке до упора. При открывании дроссели из регулировочной головки выдвигается индикаторный стержень, показывающий величину открытия дросселя.
- 3. Откройте кран ВН1. Плавно поднимайте давление клапаном КП1 до значения 0,4....0,5 МПа. Закройте кран ВН3. Дождитесь набора жидкости в емкости ориентировочно до 2....3 л. Измерьте температуру рабочей жидкости. При температуре ниже 40°С жидкость необходимо подогреть. Для этого выполните следующие действия.
 - закройте кран ВН1;
- настройте клапан КП1 на давление 0,3...0,35 МПа; откройте дроссель ДР1 на0,5...1 оборот;
 - закройте кран ВНЗ;
 - дождитесь разогрева рабочей жидкости до температуры 40°C;
 - после нагрева жидкости закройте дроссель ДР1;
 - откройте предохранительный клапан КП1, кран ВН3.

Оборудование готово к проведению экспериментов.

- 4. Плавно заворачивая рукоятку предохранительного клапана установите уровень давления $0.5 \text{ M}\Pi a$ (5 кгс/см² или 5 бар).
 - 5. Откройте кран ВН1
- 6. Запишите значения статического давления p_A , p_B , p_C , p_D по показаниям манометров MH2, MH3, MH4, MH5 соответственно в сечениях A, B, C, E.
- 7. Включите питание системы управления. При этом загорятся индикаторы на измерительном приборе секундомере. Переключите тумблер управления режимами работы в положение «СЕКУНДОМЕР». В данном режиме при нажатии на кнопку включения секундомера (см. описание стенда) начнется отсчет времени. После отпускания кнопки счет остановится. Для сброса времени необходимо нажать кнопку «СБРОС».
- 8. Сбросьте время на счетчике времени. Закройте сливной кран на емкости. После появления жидкости в емкости и достижения ею некоторого уровня, например $V_0=0.3$ л нажмите на кнопку запуска секундомера. Удерживая кнопку следите за возрастанием уровня жидкости в емкости. После достижения уровня, например $V_K=1.2$ (2,2 или какого-либо другого уровня) отпустите кнопку. Откройте сливной кран емкости. Запишите величины объемов жидкости V_0 и V_K и время набора жидкости Δ t.
 - 9. Откройте предохранительный клапан КП1.
 - 10. Обработка результатов измерений.
- 10.1. Вычислите расход Q жидкости через экспериментальный трубопровод ТРИ2 набранный за время Δt , с.
- 10.2. Рассчитайте величину потерь давления $\Delta p_1 = p_A$ p_B на трение на первом участке длиной L $_1$
 - 10.3.Вычислите скорость течения жидкости в трубопроводе диаметром $d_1 = 6$ мм:

$$\upsilon_1 = \frac{Q}{\frac{\pi \cdot d^2_1}{4}},$$

Используя следующее выражение, вычислите коэффициент сопротивления ζ_1 первого участка:

$$\zeta_1 = \frac{\Delta P_1}{\rho \cdot \nu_1}$$
, где плотность жидкости $\rho = 880 \text{ кг/м}^3$

Вычислите значение коэффициента трения λ_I на данном участке:

$$\lambda_1 = \frac{\zeta_1 \cdot d_1}{L_1},$$

Используя, полученное значение коэффициента трения и учитывая, что четвертый участок аналогичен первому, вычислите потери давления на четвертом участке:

$$\Delta p_4 = \zeta_4 \cdot \rho \cdot \frac{v_4^2}{2},$$

Скорость течения жидкости на первом участке равна скорости течения на четвертом: $\upsilon_1 = \upsilon_2 = \upsilon_4$

Определите расчетное значение давления в сечении D трубопровода TPИ2. P_D = P_E $-\Delta O_4$

Определите величины полного давления в сечениях A, B, C, D, E:

$$\begin{split} P_{\Sigma A} &= P_A + \rho \cdot \frac{\upsilon_1^2}{2}\,, \\ P_{\Sigma B} &= P_B + \rho \cdot \frac{\upsilon_1^2}{2}\,, \\ P_{\Sigma C} &= P_C + \rho \cdot \frac{\upsilon_1^2}{2}\,, \\ V_{SC} &= P_D + \rho \cdot \frac{\upsilon_1^2}{2}\,, \\ P_{\Sigma D} &= P_D + \rho \cdot \frac{\upsilon_1^2}{2}\,, \\ P_{\Sigma E} &= P_E + \rho \cdot \frac{\upsilon_1^2}{2}\,, \end{split}$$
 при $\underline{\mathbf{d}} = \mathbf{3.2}$ мм

Коэффициент неравномерности распределения скоростей для данных экспериментов можно ориентировочно принять равным 1. В связи с этим он не учитывается в приведенных расчетных зависимостях.

При необходимости получения характеристик в виде напорной и пьезометрической линии, разделите величины полного давления и статического на величину ускорения свободного падения $g=9.8\,\mathrm{m/c}$ и величину плотности $\rho=880\,\mathrm{kr/m}^3$

$$H = \frac{P_{\Sigma}}{\rho \cdot g},$$

Постройте напорную и пьезометрическую линию по данным, полученным в результате вычислений и замерам в ходе проведения опыта

Определите потери полного давления на участке В-С трубопровода ТРИ2:

$$\Delta P_{BC} = P_{\Sigma B} - P_{\Sigma C}$$

Рассчитайте значение коэффициента сопротивления сужения, приведенного к скорости в сечении C:

$$\zeta_C = \frac{\Delta P_{BC1}}{\rho \cdot \frac{v_3^2}{2}},$$

Определите потери полного давления на участке С-D трубопровода ТРИ2:

$$\Delta P_{CD} = P_{\Sigma C} - P_{\Sigma D}$$

Рассчитайте значение коэффициента сопротивления расширения потока $C_{,P}$, приведенного к скорости в сечении D:

$$\zeta_D = \frac{\Delta P_{CD}}{\rho \cdot \frac{v_4^2}{2}}$$

Сделайте выводы по проведенным исследованиям.

Таблица 1. Обработка результатов измерения

MH2 P _A κΓ/cm ²	МН3 Р _В кг/см ²	МН4 Р _С кг/см ²	МН5 Р _Е кг/см ²	Объем жидкости начальное , $V_{1,}$ л	Объем жидкости конечное, V_{2} , л	Время набора жидкости Δt, с

Таблица 2 . Результатов расчетов

Давления в сечении D, Р _D

Таблица 3. Результаты определения величины полного давления в сечениях A, B, C, D, E:

$\mathbf{P}_{\Sigma \mathbf{A}},$ $\mathbf{K}\Gamma/\mathbf{c}\mathbf{m}^2$	$P_{\Sigma B}$ кг/ cm^2	$\mathbf{P}_{\Sigma^{\mathrm{C}}}$ кг/ \mathbf{cm}^2	$P_{\sum D}$ $K\Gamma / cM^2$	$\mathbf{P}_{\Sigma^{\mathbf{c}}}$ кг/ \mathbf{cm}^2

Таблица 4. Результаты определение величин напорной линии

H _A ,	$H_{B,}$	H _{c,}	H _{D,}	$H_{E,}$
M	M	M	M	M

Таблица 5. Определения сопротивления участка сужения и расширения трубопровода

Потери полного	Коэффициент	Коэффициент	Потери полного
давления на участке	сопротивления	сопротивления	давления на участке
B-C, ΔP_{BC}	сужения потока, ζC	расширения потока,	C –D, ΔPCD
		ζD	

	i
	i
	i
	i
	i
	1

5. Контрольные вопросы

- 1 Что такое пьезометрическая высота.
- 2 Дайте определение уравнения Бернули.
- 3 Определение полного напора в заданном трубопроводе.
- 4 Напишите формулу определение потерь напора.

6. Отчёт должен содержать

- 1. Наименование работы и тему
- 2. Цель работы
- 3. Необходимые расчеты и таблицы с результатами замеров.
- 4. Вывод
- 5. Краткие ответы на вопросы.